

**Cotización del Producto:**

**KIT DE ROLLER DR-4010C-6010C**



**Kit de Roller DR-4010C - 6010C (Kit de rodillos para Scanner Canon)**

**Métodos de pago con tarjeta o transferencia bancaria : →**



**Añade al Carrito y termina tu compra on-line**

**SKU:** DIACAV4082B004B4 | **Existencias:** 3 disponibles | **Categorías:** [KIT DE RODILLOS](#) | **Etiquetas:** [Kit de Roller DR-4010C - 6010C \(Kit de rodillos para Scanner Canon\)](#)



(01)4858377

AV. LOS ALISOS #688. LIMA 39- PERÚ

**Cotización del Producto:**

**GALERÍA DE IMÁGENES**



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**Kit de Roller DR-4010C - 6010C (Kit de rodillos para Scanner Canon)**

Contenido:

conjunto de rodillo de recogida  
(1) rodillo de separación

Vida útil estimada 250 000 hojas escaneadas

Reemplace cuando los errores de alimentación comiencen a ocurrir con frecuencia.

**PREVIO PAGO / TRANSFERENCIA BANCARIA / ENVIOS A TODO EL PAIS**

**Cotización del Producto:**

**AÚN NO HAY RESEÑAS.**



**Cotización del Producto:**

